



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



SEGITTUR
turismo e innovación

Destinos Turísticos Inteligentes

Informe de Diagnóstico y Plan de Acción de Marbella

Anexos Accesibilidad

Anexo 1.3.2 “Informe de accesibilidad de la Playa del Faro”

PLAYA EL FARO



Panorámica de la playa

 Dirección: Avda. Duque de Ahumada,
14
29602 Marbella (Málaga)

 Teléfono: 952 774 693

 E-mail: turismo@marbella.es

 Web: www.marbellaexclusive.com



Información General

La Playa del Faro es una de las más concurridas de la costa de Marbella, pues se encuentra en frente del casco urbano de la ciudad. Es la única playa de la localidad que ofrece el servicio de baño asistido y una de las que permite el acceso a Personas con Movilidad Reducida (PMR). Se accede desde el paseo marítimo y no hay transporte público cerca. Es fácilmente identificable por el faro que preside el lugar, y al que debe su nombre.

Atención al público y otra información de interés

- El personal de atención al público ha sido formado en atención a personas con discapacidad y con necesidades diferentes: No.
- El personal de atención al público conoce la Lengua de Signos Española (LSE): No.
- Se permite el acceso al perro de asistencia: Sí.
- Se prestan bucles personales de inducción magnética para participar en las actividades de la playa: No.
- Existe información comprensible sobre normativa de uso y comportamiento en la playa: Si, no es fácilmente comprensible.
- Existe un plan de emergencia que contempla la evacuación de las personas con discapacidad: No.

Discapacidad Intelectual

- La información sobre los contenidos de la playa está en lectura fácil: No.
- El recorrido por la playa está indicado con rótulos de señalización: No.
- La zona de socorro se localiza fácilmente: No.
- En la playa hay zonas de reposo con bancos y/o sillones: No.
- Los aseos están situados en la playa y están señalizados con los pictogramas homologados que representan a un hombre, a una mujer y a una persona en silla de ruedas.

Accesibilidad y zona de atención al público

- La calle por la que se accede a la playa es vehicular, la acera tiene un vado rebajado practicable, con un escalón de 4 cm de altura. El ancho libre de paso de la acera es de 4,75 m.
- El acceso principal es con rampa.
- La rampa comunica la acera del paseo marítimo con el acceso a la playa. Se compone de 3 tramos, con una longitud de 9,50 m el primero, 9,50 m el segundo y 12 m el tercer tramo, y con un ancho útil de paso de 1,60 m. Tienen una pendiente del 9,09%, 9,52% y 9,96% respectivamente. En los rellanos intermedios el diámetro mínimo de giro es de 1,30 m. La rampa cuenta con pasamanos en ambos lados, no son dobles, y su altura es de 89 cm. La sesión del pasamanos permite el paso continuo de la mano. Existe un zócalo de protección a ambos lados de la rampa, su altura es de 8 cm. El pavimento es homogéneo y antideslizante en seco y en mojado, puede ser deslizante en presencia de arena.
- La playa no tiene una puerta de acceso, el ancho libre de paso de acceso es de 1 m.

Accesibilidad Física

Itinerario desde la calle de acceso hasta la entrada accesible de la playa

- El itinerario desde las plazas reservadas de aparcamiento hasta la entrada de la playa es con rampa.
- El acceso a la playa con rampa está señalizado con el pictograma homologado que representa a una persona en silla de ruedas y con las palabras: "Acceso minusválidos".

Pasarelas de acceso a la arena

- Se dispone de pasarelas de acceso a la arena: Sí.
- Tipo de pasarelas: móviles.
- Las pasarelas no se encontraban colocadas en el momento de la visita, por ser retiradas en épocas de temporada baja. Se ha analizado la única pasarela instalada, que conduce al bar restaurante ubicado en la playa.
- Tipo de pavimento de la pasarela: plástico, madera.
- Pavimento homogéneo sin resaltes ni rehundidos: Sí.
- Pavimento antideslizante en seco y en mojado: Sí.
- Pavimento integrado con el entorno: Sí.

Inclinación de las pasarelas

- Pendiente longitudinal máxima: 7.94%.
- Pendiente longitudinal mínima: 4.74%.
- Pendiente transversal: 1.58%.

Circulación en pasarelas

- Ancho mínimo de paso: 1 m.
- Ancho de estrechamiento puntual: 1 m.
- **Seguridad de las pasarelas**
- Pasarelas con bordillos laterales: No.
- Pasarelas con pasamanos: No.
- Hay un sistema de drenaje que evita los encharcamientos: No.

Duchas exteriores

- Itinerario hasta duchas: carece de pasarela.
- Con asiento de ducha fijo: Sí.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura del grifo: 1,10 m.

Aseo reservado para PMR

- En la playa hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. No ha sido posible analizarlas, por encontrarse cerradas en el momento de la visita.
- Están señalizadas con el SIA: Sí.

Zona de sombra

- Existe una zona de sombra reservada para PMR: No.

Otros servicios y equipamientos de la playa

- No se ha podido comprobar la existencia de otros equipamientos en la playa.
- Líneas de boyas en el agua, perpendicular a la playa: No.
- Sillas anfibia: Sí.
- Muletas anfibia: No.
- Grúa para transferencia de PMR desde silla de ruedas a silla anfibia: No.
- Personal de apoyo para las PMR (socorrismo, Cruz Roja): Si, servicio de baño asistido de Protección Civil.
- Vestuarios: No.



Accesibilidad Visual

Seguridad

- La rampa tiene un pasamanos a cada lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel. Su pavimento es antideslizante, salvo superficie con arena.
- Bordillo guía en las pasarelas: No.
- Línea de balizas flotantes de color contrastado tanto visualmente como en relieve o braille en la zona próxima a la plataforma de acceso al mar: No.
- Existen franjas de encaminamiento: No.

Aseo común

- No ha sido posible analizar las cabinas de aseos, por encontrarse cerradas en el momento de la visita.



Accesibilidad Auditiva

Seguridad

- El personal de apoyo conoce la LSE: No.

Aseo común

- Las instrucciones de manejo de la cabina contienen texto / pictogramas: No.
- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera	Plantas que comunica: paseo marítimo con playa.	Con rampa alternativa.	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de escalera: exterior.• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.• Altura de los escalones: 18 cm.• Fondo de huella: 39 cm.• Tipo de contrahuella: con tabica, sin color contrastado.• Con bocel: No.• Huella de pavimento antideslizante: Sí.• Borde de escalones con franja de señalización: No.• Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado.• Pasamanos en: Sí, a ambos lados.• Los pasamanos son dobles: No.• Altura de pasamanos: 92 cm.• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.

FOTOS



Acceso con rampa



Pasarela principal



Ducha



Cabinas de aseo